


# Hohlspindelanschlag



Unsere Hohlspindelanschlage sind ein optimales Hilfswerkzeug zum Drehen auf Spitzendrehbanken. Man kann sie problemlos und schnell an jeder Stelle der Hohlspindel festklemmen. Da sie innerhalb der Spindel sitzen, und nicht am Ende hervorschauen, entsprechen sie den Anforderungen der Berufsgenossenschaft. Sie sind fur Automatische Spannfutter mit Spannrohre nicht geeignet, da sich die Lange des Hohlspindelanschlages zwangslaufig durch die Verschiebung des Spannrohres verandert. Die Anslage sind in folgenden Groen lieferbar:

Bedienung:

Den Hohlspindelanschlag in die Spindel einfuhren. Das mitgelieferte Spannrohre (lange Eisenstange) auf den Spannbolzen stecken. Den Hohlspindelanschlag bis zum gewunschten Ma nach vorne schieben. Danach mit dem Schlussel den Spannbolzen nach rechts drehen bis die Spannbacken fest an die Spindelwand gedruckte werden. Der Anschlag muss fest in der Spindel sitzen und darf sich nicht mehr nach vorne oder hinten bewegen lassen, da sonst das gewunschte Ma des zu bearbeitenden Werkstuckes nicht mehr stimmt.

**ACHTUNG:** Das Spannrohre (Schlussel) vor Inbetriebnahme der Maschine wieder vom Spannbolzen abziehen und aus der Maschine entfernen.

Spindelgroe	Gewicht
Gr. 1 20 - 23 mm	0,624 kg
Gr. 2 23 - 27 mm	0,688 kg
Gr. 3 27 - 31 mm	0,775 kg
Gr. 4 31 - 39 mm	0,899 kg
Gr. 5 39 - 47 mm	1,507 kg
Gr. 6 47 - 57mm	2,440 kg
Gr. 7 57 - 65 mm	3,001 kg
Gr. 8 65 - 78 mm	4,289 kg
Gr. 9 78 - 94 mm	6,664 kg
Gr.10 94 - 110 mm	7,289 kg